

Steelcase®
HEALTH

Sonata™ - استبدال باب في وحدة جزيرة





لقمة رباعية الشكل

إذا كانت لديك أية مشكلة أو سؤال أو طلب، اتصل بالتاجر المحلي لديك أو بالخط الأول لشركة Steelcase على الخط المجاني **888.STEELCASE** (888.783.3522) للحصول على استجابة فورية من الأشخاص الراغبين في مساعدتك.

(خارج الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وبورتوريكو وجزر فرجن التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، يرجى الاتصال على الرقم: 1.616.247.2500) أو زيارة موقعنا الإلكتروني: www.steelcase.com

© جميع الحقوق لعام 2008 محفوظة لشركة Steelcase Inc.

جراند رابيدز، ميتشجن 49501
الولايات المتحدة الأمريكية

طُبع في الولايات المتحدة الأمريكية

23987602 النسخة المنقحة ب

Steelcase®
HEALTH

استبدال باب في وحدة جزيرة

1- أزل المسامير الملولبة الستة (6) من المجرى.

2- قم بزلق الباب والمجرى إلى خارج الوحدة.

3- لتركيب باب جديد. اعكس الخطوتين 1 و2 أثناء إدخال المجرى السفلي في الجزء السفلي من الباب وإدخال المجرى العلوي في فتحة بالجزء السفلي من الرف.

