


American Standard

MITIGEUR VALVE DE COMMANDE DE TEMPÉRATURE/VOLUME

NUMÉRO DU MODÈLE

R120SS




COLONY SOFT GARNITURE

NUMÉRO DU MODÈLE

T675.500

BEC DE LA BAIGNOIRE NUMÉRO DU MODÈLE

8888.056



VALVE DE L'INVERSEUR BIDIRECTIONNEL

NUMÉRO DU MODÈLE

R420

DÉRIVEUR DE POIGNÉE D'HÉRITAGE SOIGNÉ

NUMÉRO DU MODÈLE


T342.430




LIGNE D'URGENCE

Pour obtenir des renseignements ou une réponse à vos questions, composez sans frais le :
1-800-442-1902
En semaine de 8 h à 18 h, HNE
AU CANADA 1-800-387-0369 (TORONTO 1-905-306-1093)
En semaine de 8 h à 19 h, HNE
AU MEXIQUE 01-800-839-1200

Les noms des produits nommés ci-après sont des marques de commerce déposées d'American Standard Inc.
© AS America, Inc. 2011



M965117 FR RÉV. 1.1



LIGNE D'URGENCE

Pour obtenir des renseignements ou une réponse à vos questions, composez sans frais le :
 1-800-442-1902
 En semaine de 8 h à 18 h, HNE
 AU CANADA 1-800-387-0369 (TORONTO 1-905-306-1093)
 En semaine de 8 h à 19 h, HNE
 AU MEXIQUE 01-800-839-1200

Les noms des produits nommés ci-après sont des marques de commerce déposées d'American Standard Inc.
 © AS America, Inc. 2011