

SPRAY FLOORING ADHESIVE


1

68°F
(20°C)



- Store adhesive at a minimum temperature of 68°F (20°C) for 24 hours prior to installation.
- Condition flooring per manufacturer's recommendations.
- Almacene el adhesivo a una temperatura mínima de 68°F (20°C) 24 horas antes de la instalación.
- Prepare el piso de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

2



- Ensure substrate, flooring, and surrounding areas are clean and dust-free.
- Damp-mop substrate if dust is present.
- Only use Portland-based patching and leveling compounds.
- Asegúrese que el sustrato, el piso y áreas adyacentes estén limpias y libres de polvo.
- Limpie el sustrato con un trapiador /trapo húmedo si hay polvo presente.
- Utilice solamente productos a base de cemento Portland para reparación y nivelación.

3



- Wipe hand across surface.
- If dust transfers, substrate is not clean.
- Pase la mano por encima de la superficie.
- Si se transfiere polvo, la superficie no está limpia.


4



HVAC

- HVAC must be continuously operated for a minimum of 48 hours at a temperature between 65°F-85°F (20°C-29°C) and a relative humidity between 30%-60% prior to, during, and following installation.
- Sistema de ventilación (HVAC) debe funcionar de forma continua durante un mínimo de 48 horas a una temperatura entre 65°F y 85°F (20°C y 29°C) y una humedad relativa entre 30%-60% antes, durante y después de la instalación.

5



- Protect from overspray with a spray shield, drop cloths, paper, or masking.
- Proteja las estructuras adyacentes al piso con plástico, cartón, cinta adhesiva y/o cobertura de tela.

For Approved Commercial LVT, Sheet Vinyl, & Carpet Tile Products

INSTALL GUIDE/GUÍA DE INSTALACIÓN

6



- Shake aerosol can well.
- Remove white cap.
- Agite bien la lata de aerosol.
- Remueva la tapa blanca.

7



- Stand straight up to spray. Hold can upside down, approximately 20-30 inches (50-76 cm) from the substrate, aim at floor and press tip with finger.
- Walk right to left smoothly to achieve results in photo on reverse side. Adhesive should spray out in a wide mist and fall similar to snow.

NOTE:

Spraying in a sweeping motion may result in an inconsistent spray pattern.

Excess buildup or inconsistent spray pattern on substrate may cause telegraphing.

Avoid extremely heavy application.



HEAVY APPLICATION
APLICACIÓN PESADA

COVERAGE
150-185 ft²
per can

For sheet vinyl applications only: seams, perimeter, & under hospital beds require double coverage.

RENDIMIENTO
14-17.2 m²
por lata

Por vinilo en rollo aplicaciones solamente: las costuras, el perímetro y debajo de las camas de hospital requieren doble cobertura.

- Permanezca parado, derecho al rociar el adhesivo. Sostenga la lata boquilla abajo, aproximadamente 20-30 pulgadas (50-76 cm) hacia el suelo/piso/superficie. Apunte hacia el suelo/piso/superficie y presione la boquilla con el dedo.
- Camine de derecha a izquierda suavemente, para lograr los resultados que se ven en la foto de atrás. El adhesivo debe ser rociado con un patrón amplio y debe caer como nieve.

NOTA:

Rociar con el brazo extendido sin doblar la muñeca de otra manera resultará con un patrón inconsistente. Un exceso de adhesivo o un patrón de rociado inconsistente pueden causar que se vea un defecto de aplicación denominado "telegraphing". Evitar aplicación pesada.

8




- To ensure optimal spray pattern, remove any adhesive buildup that may occur during the application process.
- Para asegurar un patrón de rociado óptimo, quite cualquier exceso de adhesivo a la salida de la boquilla que pueda acumularse durante el proceso de aplicación.

9



- If overspray occurs, it may be removed with a damp cloth while the adhesive is still wet.
- Use mineral spirits for dry overspray.
- Si ocurre salpicaduras, éstas se pueden limpiar fácilmente con un trapo húmedo mientras el adhesivo este todavía húmedo.
- Utilice tiner para limpiar o remover adhesivo seco.

10




- Allow adhesive to dry until there is no adhesive transfer when lightly touched (10-20 min).
- High humidity and/or low temperature increases tack time.
- Deje que el adhesivo seque hasta que no haya transferencia del adhesivo al dedo cuando lo toca suavemente (10-20 minutos).
- Una humedad ambiental alta o una temperatura baja pueden aumentar el tiempo que se necesita para que el adhesivo se sienta pegajoso.

11



- Open time after tack is 3 hours. While open, ensure that adhesive is not contaminated by dust.
- El tiempo abierto de trabajo después de rociar es de 3 horas, durante este tiempo asegúrese que el pegamento no haya sido contaminado con el polvo.

12



- Follow flooring manufacturer's recommendations for installation.
- Ensure proper alignment before application of pressure. Reposition as necessary.
- Siga las recomendaciones de instalacion del fabricante de pisos.
- Asegure la alineación correcta antes de aplicar presión. Vuelva a colocar si es necesario.

13



- Roll flooring with a 75-100 lb (34-45 kg) roller immediately after installation to complete the bonding process.
- After rolling, floor is ready for all access.
- Pasar un rodillo de 75-100 lb (34-45 kg) inmediatamente sobre el piso.
- Después de aplicar presión cont el rodillo, el piso esta listo para ser usado.

14



- Sheet flooring may be heat-welded 1 hour after installation.
- Floor is open to all traffic immediately after installation.
- El piso puede ser soldado al calor una 1 hora después de la instalación.
- El piso está listo y abierto a todo el tráfico inmediatamente después de la instalación.



Coverage Per Can: 150-185 ft² (14-17.2 m²)

- ⊛ For sheet vinyl applications only: seams, perimeter, & under hospital beds require double coverage.

Rendimiento por lata: 150-185 ft² (14-17.2 m²)

- ⊛ Por vinilo en rollo aplicaciones solamente: las costuras, el perímetro y debajo de las camas de hospital requieren doble cobertura.

Match spray pattern by placing guide on the floor.
Compare el patrón de rociado colocando la guía en el piso.



CAUTION: CONTENTS UNDER PRESSURE. Do not puncture or incinerate container. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). Avoid contact with eyes and prolonged contact with skin. Use with adequate ventilation. Do not take internally. FIRST AID: In case of contact with eyes, flush thoroughly with water. If irritation persists, get medical attention. For skin contact, wash with soap and water. If ingested, do not induce vomiting; seek medical attention immediately. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

ADVERTENCIA: EL CONTENIDO BAJO PRESIÓN. No perforar ni incinerar el recipiente. No exponga al calor ni almacene a temperatura por encima de 120°F (48°C). Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel. Usar con ventilación adecuada. No ingerir. PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua. Si la irritación persiste, busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. Si se ingiere, no induzca el vómito; busque atención médica de inmediato. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



+ 32°F (+0°C)

xpress
STEP™

Mannington®
COMMERCIAL

Mannington Commercial®
75 Mannington Mills Rd.
Salem, NJ 08079

PRODUCT EMERGENCY: 866-359-5602
TRANSPORT EMERGENCY CONTACT:
Within the U.S. | CHEMTREC | 800-424-9300
Outside the U.S. | CHEMTREC | +1-703-527-3887
manningtoncommercial.com

SKU: 30-IG-MA-700116-UD
DATE: 12.09.2022
REV: B